

Сerphex


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ



АКПП

Для всех типов автоматических коробок передач.

Тщательно встряхнуть флакон до полного растворения осадка на дне.




1

Насадить шланг на шприц.




Набрать содержимое флакона в шприц.



2

С помощью шприца залить состав, в зависимости от конструкции АКПП, через:

- Отверстие масляного щупа (рекомендуется),
- Заливную/уровневую пробку АКПП,
- Сапун системы вентиляции АКПП,
- Разъём для подключения трубок системы охлаждения на корпусе АКПП.



3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ТОКСИЧНО. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ.

Состав: Геокомпаунд, функциональные добавки.
Вспомогательные вещества: дистилляты нефти.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Произведено и упаковано:
г. Мытищи, ул. Новослободская, д. 8

TU 0257-001-49962437-2000
PST/US2012/021989


тел [495] 969 27 89
www.serphex.ru



Запустить двигатель.



При заведённом двигателе, удерживая педаль тормоза, несколько раз провести рычаг переключения передач из крайнего верхнего положения Parking до крайнего нижнего и обратно с задержкой в несколько секунд на каждом промежуточном режиме.



4

Обкатать коробку передач в режиме города в течении 30-40 минут, давая возможность коробке поработать на всех передачах поочередно, в том числе на задней передаче.



Эксплуатировать в штатном режиме.



Следующую обработку провести через 50 000 км.

5

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте переписать километраж пробега с вашего одометра на прилагаемую бирку-памятку, чтобы своевременно совершить обработку. Разместите бирку в удобном месте под капотом.

